

# 兴宁市安全生产委员会办公室

兴安办函〔2021〕28号

## 关于督促落实7月份我市较为突出 安全隐患整改的通知

有关镇（街），市直有关单位：

经7月6日市政府常务会议研究讨论，决定对2021年7月份全市十项较为突出安全隐患（详见附件）进行挂牌督办，由各分管或挂钩联系镇（街）的市领导负责督促有关单位抓好隐患单位（企业）落实整改工作，并由市安委办跟踪整改落实情况。请属地镇（街）、市直有关单位督促相关生产经营单位认真落实安全生产主体责任，切实做到治理隐患的责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”，确保按照整改时限的要求，及时消除安全隐患，严防各类事故发生。同时，将整改落实情况于2021年8月5日前书面报送市安委办（联系电话〈传真〉：3311891），以便及时向市政府常务会议报告。

附件：兴宁市7月份十项较为突出安全隐患情况表

兴宁市安全生产委员会办公室

2021年7月8日



附件

## 兴宁市7月份十项较为突出安全隐患情况表

| 序号 | 隐患名称                  | 隐患地址     | 挂牌督办领导<br>(职务) | 隐患整改督办<br>单位(责任人) | 存在隐患<br>和问题                                       | 采取措施                         | 完成<br>时限   |
|----|-----------------------|----------|----------------|-------------------|---|------------------------------|------------|
| 1  | 兴宁市凯龙堡科技有限公司安全隐患      | 工业园      | 袁勇华<br>(市委常委)  | 市工业园管委会<br>(马志源)  | 该公司消防管漏水,存在消防安全隐患。                                | 厂区重新安装消防管道。                  | 2021年8月5日前 |
| 2  | 黄陂镇大一村大社下两虎田村道安全隐患    | 黄陂镇大一村   | 潘启东<br>(副市长)   | 黄陂镇政府<br>(袁作胜)    | 该镇大一村大社下至两虎田村道一边沿河无防护措施,存在安全隐患。                   | 沿河单边安装防护栏。                   | 2021年8月5日前 |
| 3  | 水口镇圆盘红绿灯处道路交通安全隐患     | 水口镇圆盘    | 朱志勇<br>(市委常委)  | 水口镇政府<br>(黄勇君)    | 因道路升级改造,造成原座地型红绿灯树立在其中一条车道的中间,严重影响车辆、人员通行,存在安全隐患。 | 1.重新规范安装红绿灯;2.加强巡查。          | 2021年8月5日前 |
| 4  | 刁坊镇长征村沥流线公路道路交通安全隐患   | 刁坊镇长征村   | 陈日新<br>(副市长)   | 刁坊镇政府<br>(刘舫斯)    | 该路段一转弯处因高铁项目的施工重型车辆进出频繁造成悬空,并中段道路出现裂缝,存在安全隐患。     | 对悬空路段进行支撑修复,并将破损路面清除干净后重新铺路。 | 2021年8月5日前 |
| 5  | X013线石马镇基督教门口道路交通安全隐患 | 石马镇基督教门口 | 陈日新<br>(副市长)   | 交通运输局<br>(吴尚华)    | 该路段为村道进入县道,人流量大,车辆速度大,存在安全隐患。                     | 安装爆闪灯、划减速带等安全警示装置。           | 2021年8月5日前 |

| 序号 | 隐患名称  | 隐患地址                          | 挂牌督办领导<br>(职务) | 隐患整改督办<br>单位(责任人)   | 存在隐患<br>和问题   | 采取措施   | 完 成<br>时 限            |
|----|---|-------------------------------|----------------|---------------------|---|--|-----------------------|
| 6  | S225 线<br>91KM+9<br>90M 与<br>Y516 线<br>交叉路口<br>路段交通<br>安全隐患 | 新圩镇<br>莲塘村                    | 陈日新<br>(副市长)   | 新圩镇政府<br>(罗文峰)      | 该路段因 S225 线<br>新圩段封路,个别<br>车辆从乡道进入<br>S225 线后违规左<br>转逆行,存在安全<br>隐患。 | 组织人员在乡<br>道出口处或正<br>对乡道路口的<br>S225 线上的中<br>间护栏处设置<br>禁止左转弯标<br>志。    | 2021 年<br>8 月 5<br>日前 |
| 7  | 明星塑<br>料厂消防<br>安全隐患   | 宁中镇<br>鹅一村                    | 陈日新<br>(副市长)   | 宁中镇政府<br>(彭燕妮)      | 1、消防通道和逃<br>生通道堵塞; 2、<br>消防器材前堆放<br>杂物; 3、电源线<br>路裸露。               | 1、清理消防和<br>逃生通道杂物;<br>2、清理消防器<br>材前堆放的杂<br>物; 3、对供电<br>线路进行规范<br>套管。 | 2021 年<br>8 月 5<br>日前 |
| 8  | 鸿运服<br>装加工<br>厂安全<br>隐患                                     | 石马镇<br>曙光路<br>石马酒<br>家斜对<br>面 | 罗丽平<br>(副市长)   | 石马镇政府<br>(卢志煌)      | 该加工厂内供电<br>线路架设凌乱,货<br>物摆放凌乱,存在<br>安全隐患。                            | 1. 规范架设供<br>电线路并套管;<br>2. 规范摆放货<br>物。                                | 2021 年<br>8 月 5<br>日前 |
| 9  | 罗岗镇<br>贵兴有<br>限公司<br>安全隐患                                   | 罗岗镇<br>罗中村<br>土寨下             | 袁勇华<br>(市委常委)  | 罗岗镇政府<br>(欧阳晓波)     | 该公司存在未配<br>备应急照明灯和<br>安全出口标志、灭<br>火器材配备不足<br>的安全隐患。                 | 1、按标准配置<br>应急照明灯和<br>安全出口警示<br>标志; 2、配置<br>齐全灭火器材。                   | 2021 年<br>8 月 5<br>日前 |
| 10 | 广东景<br>顺机电<br>工程有<br>限公司<br>安全隐<br>患                        | 宁新街<br>道金叶<br>酒店后<br>栋 2 楼    | 潘启东<br>(副市长)   | 市市场监督<br>局<br>(黄耀添) | 该公司对在装未<br>检验合格的电梯<br>未采取措施,存在<br>安全隐患。                             | 责令立即停止<br>使用,待检验合<br>格后方可使用。   | 2021 年<br>8 月 5<br>日前 |

公开方式：主动公开

抄送：梅州市安委办，兴宁市领导其豹、国华、徐甦同志，市委、市政府有关领导，市府办何森清副主任。