

兴宁市安全生产委员会办公室

兴安办函〔2021〕16号

关于督促落实5月份我市较为突出 安全隐患整改的通知

有关镇（街），市直有关单位：

经5月11日市政府常务会议研究讨论，决定对2021年5月份全市十项较为突出安全隐患（详见附件）进行挂牌督办，由各分管或挂钩联系镇（街）的市领导负责督促有关单位抓好隐患单位（企业）落实整改工作，并由市安委办跟踪整改落实情况。请属地镇（街）、市直有关单位督促相关生产经营单位认真落实安全生产主体责任，切实做到治理隐患的责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”，确保按照整改时限的要求，及时消除安全隐患，严防各类事故发生。同时，将整改落实情况于2021年6月5日前书面报送市安委办（联系电话〈传真〉：3311891），以便及时向市政府常务会议报告。

附件：兴宁市5月份十项较为突出安全隐患情况表

兴宁市安全生产委员会办公室

2021年5月12日



附件

兴宁市5月份十项较为突出安全隐患情况表

序号	隐患名称	隐患地址	挂牌督办领导 (职务)	隐患整改督办 单位(责任人)	存在隐患 和问题	采取措施	完 成 时 限
1	X968新下线 K5+100 路段安全 隐患	新圩镇	陈日新 (副市长)	市交通运输 局 (吴尚华)	该路段钢护栏基础 老化,损坏倒塌,存 在安全隐患。	修复受损钢化护 栏。	2021 年6月 5日前
2	S226线 K65+12 0路段安 全隐患	新陂镇	陈日新 (副市长)	市公路事务 中心 (曾勇威)	该路段车辆、人流 量大,缺少安全警 示装置,存在安全 隐患。	设置道口桩等安 全警示装置。	2021 年6月 5日前
3	新圩镇 爱贝儿 幼儿园 消防安 全隐患	新圩镇 文体广 场	徐甦 (市委常委、 常务副市长)	新圩镇政 府 (罗超)	该幼儿园的整体 设计不规范,不锈 钢消防逃生楼梯 安装在幼儿园大 楼的后面,距离 旁边原有的10 千伏高压线只有 0.5米,存在消 防安全隐患	责令爱贝儿幼 儿园负责人组 织人员全面拆 除消防逃生 梯,并规范 设置消防逃 生通道。	2021 年6月 5日前
4	梅州市 振祥门 窗有限 公司安 全隐患	永和镇 沙坪村 鸿宝园 内	罗文波 (市委常委)	永和镇政 府 (曾波)	1、缺少安全警 示标志;2、成 品窗堆放较 高。	1、购置足够的 安全警示标 志;2、规范 堆放成品 窗。	2021 年6月 5日前
5	罗岗镇 敬兰号 香烛纸 宝店安 全隐患	罗岗镇 圩镇	袁勇华 (市委常委)	罗岗镇政 府 (欧阳晓波)	1、灭火器配置 不足;2、安全 警示标志不 足。	1、配备足够的 灭火器材,2、 张贴足够的 安全警示 标志。	2021 年6月 5日前

序号	隐患名称	隐患地址	挂牌督办领导 (职务)	隐患整改督办 单位(责任人)	存在隐患 和问题	采取措施	完成 时限
6	兴宁市刁坊居委社区安全隐患	刁坊镇	徐甦 (市委常委、常务副市长)	刁坊镇政府 (刘舫斯)	该圩镇源志大街门楼偶尔掉落瓷砖碎片, 危及过往群众的生命安全, 存在安全隐患。	限期修补门楼瓷砖。	2021年6月5日前
7	广东鑫飞钢艺科技有限公司安全隐患	工业园	袁勇华 (市委常委)	市工业园管委会 (马志源)	1、部分配电箱通道、消防栓通道阻塞; 2、纸品存放车间灭火器数量不足。	1、清理疏通配电箱和消防栓通道; 2、纸品存放车间配置足够的灭火器材。	2021年6月5日前
8	兴宁市永昌超市安全隐患	石马圩镇	罗丽平 (副市长)	石马镇政府 (卢志煌)	1、灭火器过期失效; 2、过道堆放货物。	1、更换灭火器材; 2、清理过道货物并保持畅通。	2021年6月5日前
9	兴宁市合水镇伟春加油站安全隐患	合水镇霞洞村	徐甦 (市委常委、常务副市长)	合水镇政府 (罗辉)	防雷检测报告过期, 存在消防安全隐患。	责令该加油站限期进行防雷检查。	2021年6月5日前
10	梅州市拓泰钢装饰有限公司安全隐患	东莞石碣(兴宁)产业专业工业园(南区)	潘启东 (副市长)	市市场监管局 (黄耀添)	该公司一台在用起重机械(3吨)未能提供定期检验报告和使用登记证, 存在安全隐患。	责令立即停止使用, 待检验合格后方可使用。	2021年6月5日前

公开方式：主动公开

抄送：梅州市安委办，兴宁市领导其豹、国华、徐甦同志，市委、市政府有关领导，市府办何森清副主任。