

# 兴宁市安全生产委员会办公室

兴安办函〔2021〕27号

## 关于督促落实6月份我市较为 突出安全隐患整改的通知

有关镇（街），市直有关单位：

经6月22日市政府常务会议研究讨论，决定对2021年6月份全市十项较为突出安全隐患（详见附件）进行挂牌督办，由各分管或挂钩联系镇（街）的市领导负责督促有关单位抓好隐患单位（企业）落实整改工作，并由市安委办跟踪整改落实情况。请属地镇（街）、市直有关单位督促相关生产经营单位认真落实安全生产主体责任，切实做到治理隐患的责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”，确保按照整改时限的要求，及时消除安全隐患，严防各类事故发生。同时，将整改落实情况于2021年7月5日前书面报送市安委办（联系电话〈传真〉：3311891），以便及时向市政府常务会议报告。

附件：兴宁市6月份十项较为突出安全隐患情况表

兴宁市安全生产委员会办公室

2021年6月23日



## 附件

兴宁市6月份十项较为突出安全隐患情况表

序号	隐患名称	隐患地址	挂牌督办领导 (职务)	隐患整改督办单位 (责任人)	存在隐患 和问题	采取措施	完成 时限
1	黄陂镇 甘一村 西河桥路 道路安全 隐患	黄陂镇 甘一村	潘启东 (副市长)	黄陂镇政府 (袁作胜)	该镇甘一村西河桥两侧河堤是泥土路，特别是下雨天导致路面坑洼积水成患，严重影响过往行人、车辆安全，存在安全隐患。	实施水泥硬底化，安装防护栏等。	2021 年7月 5日前
2	高华路 40号房 屋安全 隐患	兴田街 道高华 路40号	徐甦 (市委常委、 常务副市长)	兴田街道办 (杨秋阳)	该房屋老旧、倾斜，影响周边房屋和居民安全，存在安全隐患。	责令限期拆除。	2021 年7月 5日前
3	X014甘 罗线 8KM+68 0M道路 交通安全 隐患	罗岗镇 坳下村	陈日新 (副市长)	市交通运输局 (吴尚华)	该路段为急弯下坡路段，车流量大、速度快，严重影响过往行人、车辆通行，存在道路交通安全隐患。	安装“减速慢行”警示牌、划减速带等安全警示装置。	2021 年7月 5日前
4	G205线 K2620+ 500~K2 621+10 0道路 交通安全 隐患	径南镇	陈日新 (副市长)	市公路事务中心 (曾勇威)	该路段车辆、人流量大，缺少安全警示标志，存在安全隐患。	设置交通告示牌等安全警示装置。	2021 年7月 5日前
5	快递之 家安全 隐患	径南镇 市场	骆小锐 (市委常委)	径南镇政府 (罗汉新)	1. 供电线路裸露；2. 货物堆放凌乱，堵塞消防通道。	1. 供电线路规范套管；2. 规范堆放货物，疏通消防通道。	2021 年7月 5日前



序号	隐患名称	隐患地址	挂牌督办领导 (职务)	隐患整改督办单位 (责任人)	存在隐患 和问题	采取措施	完成 时限
6	兴宁市奇斯玩具加工厂安全隐患	兴宁市205国道	罗文波 (市委常委)	永和镇政府 (曾波)	1. 车间消防通道阻塞; 2. 车间供电线路裸露。	1. 疏通消防通道; 2. 对裸露线路进行规范套管。	2021年7月5日前
7	鑫永锋电子厂安全隐患	罗浮镇农民街	蒋建青 (市委常委)	罗浮镇政府 (陈凯平)	1. 乙醇存放位置不规范; 2. 楼梯口未安装应急灯; 3. 一楼未安装消防栓。	1. 规范设置乙醇存放仓库; 2. 在楼梯口安装应急灯; 3. 一楼规范安装消防栓。	2021年7月5日前
8	兴宁市黄陂镇中心加油站安全隐患	黄陂镇粒坑村叶辟下	潘启东 (副市长)	市气象局 (罗伟华)	该加油站未安装一级防爆型浪涌保护器, 存在防雷安全隐患。	安装符合要求的一级防爆型浪涌保护器。	2021年7月5日前
9	广东众益福医药科技有限公司安全隐患	市工业园	袁勇华 (市委常委)	市工业园管委会 (马志源)	1. 酒品仓库有若干应急照明灯未通电使用; 2. 仓库有个别出口未安装出口指示标志。	1. 酒品仓库应急照明灯确保通电; 2. 所有仓库出口安装“安全出口”等指示标志。	2021年7月5日前
10	梅州市保兴物业管理公司安全隐患	兴南大道大德城一号交易广场38栋商铺18号	潘启东 (副市长)	市场监管局 (黄耀添)	该公司电梯紧急报警装置不符合要求, 存在安全隐患。	责令立即停止使用, 按规范重新安装, 待检验合格后方可使用。	2021年7月5日前

公开方式：主动公开

抄送：梅州市安委办，兴宁市领导其豹、国华、徐甦同志，市委、市政府有关领导，市府办何森清副主任。