

# 兴宁市安全生产委员会办公室

兴安办函〔2020〕29号

## 关于督促落实10月份我市较为突出 安全隐患整改的通知

有关镇（街），市直有关单位：

于10月23日经市政府主要领导同意，决定对2020年10月份全市十项较为突出安全隐患（详见附件）进行挂牌督办，由各分管或挂钩联系镇（街）的市领导负责督促有关单位抓好隐患单位（企业）落实整改工作，并由市安委办跟踪整改落实情况。请属地镇（街）、市直有关单位督促相关生产经营单位认真落实安全生产主体责任，切实做到治理隐患的责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”，确保按照整改时限的要求，及时消除安全隐患，严防各类事故发生。同时，将整改落实情况于2020年10月30日前书面报送市安委办（联系电话〈传真〉：3311891），以便及时向市政府常务会议报告。

附件：兴宁市10月份十项较为突出安全隐患情况表

兴宁市安全生产委员会办公室

2020年10月23日



## 附件

兴宁市 10 月份十项较为突出安全隐患情况表

序号	隐患名称	隐患地址	挂牌督办领导 (职务)	隐患整改督办 单位(责任人)	存在隐患 和问题	采取措施	完 成 时 限
1	兴宁市麻纺织厂安全隐患	宁中镇	袁勇华 (市委常委)	科工商务局 (张小海)	该厂瓦盖平房车间存在漏水现象。	组织专业人员维修瓦房,防止倒塌。	2020年10月30日前
2	X010 龙罗线 K8+800 路段道路交通安全隐患	合水镇中官村	陈日新 (副市长)	市交通运输局 (吴尚华)	该路段存在下边坡塌方,严重影响过往车辆行人安全。	在边坡塌方处安装警示桩等安全警示装置。	2020年10月30日前
3	黄陂镇陈义塘门口路段道路交通安全隐患	黄陂镇大二村	潘启东 (副市长)	黄陂镇政府 (袁作胜)	该镇大二村村道陈义塘门口路段靠水圳边,村道路面和水圳落差较大,容易造成交通事故。	对该路段靠水圳边安装钢板防护栏。	2020年10月30日前
4	罗浮镇敬老院消防安全隐患	罗浮镇同城大道	徐甦 (市委常委、常务副市长)	罗浮镇政府 (陈凯平)	该镇敬老院部分供电线路裸露,易发生触电、火灾事故,存在消防安全隐患。	购买更换合格电线。	2020年10月30日前
5	新圩镇新兴达工艺厂老厂房安全隐患	新圩镇友谊路	朱志勇 (市委常委)	新圩镇政府 (罗超)	该厂老厂房楼顶铁皮瓦因年久失修,严重破损,遇风、雨有脱落的安全隐患。	全面拆除楼顶的破损铁皮瓦。	2020年10月30日前



序号	隐患名称	隐患地址	挂牌督办领导 (职务)	隐患整改督办单位 (责任人)	存在隐患 和问题	采取措施	完成 时限
6	兴宁市慈芳制衣有限公司消防安全隐患	大坪镇秋水村	练胜红 (副市长)	大坪镇政府 (刘渊)	1. 灭火器配备数量不足; 2. 缺少安全警示标语; 3. 消防通道不畅通, 门口停放摩托车等杂物。	1. 配备足够灭火器数量; 2. 增加安全警示标语; 3. 畅通消防通道, 禁止门口停放摩托车等杂物。	2020年 10月 30日前
7	兴宁市新陂镇宇腾百货商店安全隐患	新陂镇农民街	何小娟 (市委常委)	新陂镇政府 (陈媛媛)	1. 消防通道堵塞; 2. 应急照明灯失效。	1. 疏通消防通道; 2. 购买更换新的应急照明灯。	2020年 10月 30日前
8	兴宁市罗岗镇睿腾百货安全隐患	罗岗镇塘背街	袁勇华 (市委常委)	罗岗镇政府 (欧阳晓波)	1. 消防通道堆放货物; 2. 二楼仓库未安装烟感报警器。	1. 清除消防通道杂物, 保持畅通; 3. 二楼仓库安装烟感报警器。	2020年 10月 30日前
9	华强工程轮胎翻新厂消防安全隐患	合水镇溪唇村	徐甦 (市委常委、常务副市长)	合水镇政府 (罗辉)	1. 厂区内配电箱部分未上锁; 2. 厂区内个别过期的灭火器; 3. 厂区内消防通道堆放货物; 4. 厂区内部分员工未佩戴口罩上岗。	1. 厂区内配电箱全部上锁; 2. 更换厂区内个别过期的灭火器; 3. 清理疏通厂区内消防通道堆放的货物; 4. 厂区内全部员工已佩戴口罩上岗。	2020年 10月 30日前
10	兴宁市联文电子有限公司安全隐患	市工业园	袁勇华 (市委常委)	工业园管委会 (马志源)	1. 磁芯车间的安全出口指示灯失效; 2. 员工宿舍灭火器数量不足; 3. 化学用品仓库安全警示标识不足; 4. 车间部分配电箱无绝缘垫。	1. 更换磁芯车间失效的安全出口指示灯; 2. 增加员工宿舍灭火器数量; 3. 化学用品仓库安全警示标识; 4. 购买并铺设车间配电箱绝缘垫。	2020年 10月 30日前

公开方式：主动公开

抄送：梅州市安委办，兴宁市领导其豹、国华、徐甦同志，市委、市政府  
有关领导，市府办何森清副主任。