

兴宁市安全生产委员会办公室

兴安办函〔2019〕5号

关于督促落实4月份我市较为突出 安全隐患整改的通知

有关镇（街），市直有关单位：

经市政府主要领导同意，决定对4月份全市十项较为突出安全隐患（详见附件）进行挂牌督办，由各分管或挂钩联系镇的市领导负责督促有关单位抓好隐患单位（企业）落实整改工作，并由市安委办跟踪整改落实情况。请属地镇（街）、市直有关单位督促相关生产经营单位认真落实安全生产主体责任，切实做到治理隐患的责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”，确保按照整改时限的要求，及时消除安全隐患，严防各类事故发生。同时，将整改落实情况于2019年4月30日前书面报送市安委办（联系电话：3331692，传真：3334728），以便及时向市政府常务会议报告。

附件：兴宁市4月份十项较为突出安全隐患情况表

兴宁市安全生产委员会办公室
2019年4月18日



附件

兴宁市 4 月份十项较为突出安全隐患情况表

序号	隐患名称	隐患地址	挂牌督办领导 (职务)	隐患整改督 办单位(责任 人)	存在隐患 和问题	采取措施	完 成 时 限
1	水口镇彭洞村委入口段公路	水口镇彭洞村	朱志勇 (市委常委)	水口镇政府 (曾发茂)	该村村委入口处为 Y 形路口, 且转弯弯度大, 危及过往车辆人员安全, 存在安全隐患。	1、设置安全警示标志; 2、对该路段进行裁弯取直, 扩大 Y 型路口交汇段路面。	2019 年 4 月 30 日前
2	X016 合松线 18KM+300 路段安全隐患	永和镇华丰村	朱志勇 (市委常委)	市交通运输局 (吴尚华)	该路段修筑的钢护栏被损坏, 存在安全隐患。	拆除损坏的钢护栏, 重新修筑混凝土防护墙、安装示警桩等安全防护措施。	2019 年 4 月 30 日前
3	S226 线 K24+700 道路交通安全隐患	罗岗镇	朱志勇 (市委常委)	市公路局 (曾勇威)	该路段下边坡护墙倒塌, 存在安全隐患。	重修防护墙。	2019 年 4 月 30 日前
4	梅华公路蓝二村伯公坳段道路交通安全隐患	新圩镇蓝二村伯公坳	姚智超 (市委常委、副市长)	新圩镇政府 (罗超)	该路段旁边山体护坡存在松石、浮石, 路面存在落石障碍物, 严重影响过往车辆人员安全。	1、清理路面落石障碍物; 2、清理山体护坡处的松石、浮石, 并对该护坡进行加固。	2019 年 4 月 30 日前
5	径南惠天地加油站安全隐患	径南镇	徐甦 (市委常委、常务副市长)	市应急管理局 (陈志标)	1、该加油站主要负责人安全意识淡薄, 培训管理不到位, 培训资料不完善; 2、加油站安全人员存在严重缺岗现象。	1、加强负责人、安全管理人员安全意识教育; 2、完善安全生产培训资料; 3、强化安全管理人员到岗到位, 确保安全。	2019 年 4 月 30 日前

序号	隐患名称	隐患地址	挂牌督办领导 (职务)	隐患整改督 办单位(责任人)	存在隐患 和问题	采取措施	完 成 时 限
6	兴宁市黄槐加油站安全隐患	黄槐镇槐东村	曾招强 (副市长)	黄槐镇政府 (蓝彬)	1、灭火器过期失效; 2、安全生产台账不完善。	1、更换灭火器材; 2、及时更新完善安全生产台账。	2019 年 4 月 30 日前
7	石马加油站安全隐患	石马镇石径路	罗丽平 (副市长)	石马镇政府 (孙伟权)	1、静电报警器失效; 2、安全生产台账不完善。	1、更换静电报警器; 2、完善安全生产台账。	2019 年 4 月 30 日前
8	瑞硕电子加工厂安全隐患	兴田街道金源居城东路91号四楼	徐甦 (市委常委、常务副市长)	兴田街道办分管安全生产工作领导 (曾小华)	1、生产车间消防通道堵塞; 2、生产车间灭火器数量不足; 3、工作人员不熟悉使用灭火器材。	1、畅通消防通道; 2、购置足够的灭火器材; 3、加强员工应急培训。	2019 年 4 月 30 日前
9	广东翰殷沥青有限公司安全隐患	径南镇先锋村洋干塘	朱志勇 (市委常委)	市市场管理局(黄耀添)	该公司在用一台锅炉未经检测检验投入使用,存在安全隐患。	责令停止使用,待检测检验合格后方可使用。	2019 年 4 月 30 日前
10	梅州市雄鹰培训有限公司(兴宁分点)安全隐患	市中山路雄鹰培训	陈日新 (副市长)	市气象局 (张振坚)	该公司分点存在未安装防雷设施的安全隐患。	安装防雷设施装置。	2019 年 4 月 30 日前

公开方式：主动公开

抄送：梅州市安委办，兴宁市领导孝东、徐甦同志，市委、市政府有关领导，市府办何森清副主任。