

2023年梅州市兴宁市第4季度随机抽查情况公示表

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	企业类型	检查人名称	所属地市	所属区域	检查时间	检查情况	检查结果	状态	法定代表人	正面清单	是否发现问题
1	2023年第4季度	排污单位	兴宁市罗岗坳下砖厂	兴宁市罗岗镇坳下村（原罗岗水泥厂厂房）	重点监管对象	何军, 廖科峰	梅州市	兴宁市	2023-11-15 12:14:10	企业基本情况：兴宁市罗岗坳下砖厂，地址位于兴宁市罗岗镇坳下村（原罗岗水泥厂厂房），统一社会信用代码：92441481MA4W1KR80J，法定代表人：袁超光。办有营业执照、环评和进行验收。 现场检查情况：现场检查时，该厂正常生产，该厂污染防治设施正常运转，按排污许可证要求，做好日常管理台账，进行自行监测，现场要求该公司加强日常管理，保障污染防治设施正常运转，做好日常巡查和运转台账，落实排污许可证要求，确保废水、废气正常处理和保障环境安全		已完成	袁超光	否	未发现问题
2	2023年第4季度	排污单位	兴宁市鑫御机砖有限公司	兴宁市坭陂镇官陂村开路径山地11号	重点监管对象	廖科峰, 何军	梅州市	兴宁市	2023-11-17 10:45:39	企业基本情况：兴宁市鑫御机砖有限公司，地址位于兴宁市坭陂镇官陂村开路径山地11号，统一社会信用代码：91441481MA551A2M6W，法定代表人：郭修川。办有营业执照，环评和进行了验收。 现场检查情况：现场检查时，该公司正常生产，该公司污染防治设施正常运转，按排污许可证要求，做好日常管理台账，进行自行监测，现场要求该公司加强日常管理，保障污染防治设施正常运转，做好日常巡查和运转台账，落实排污许可证要求，确保废水、废气正常处理和保障环境安全		已完成	郭修川	否	未发现问题
3	2023年第4季度	排污单位	兴宁市鸿建新型环保建材有限公司	兴宁市宁中镇鸭桥村上月桥	重点监管对象	廖科峰, 何军	梅州市	兴宁市	2023-11-13 11:23:13	企业基本情况：兴宁市鸿建新型环保建材有限公司，地址位于兴宁市宁中镇鸭桥村上月桥，统一社会信用代码：91441481579741990X，法定代表人：曾双一龙。 现场检查情况：该公司正常生产，废气、扬尘设施正常运行。要求该公司加强日常管理，确保环境安全。		已完成	曾卫东	否	未发现问题

4	2023年第4季度	排污单位	兴宁康恒环保能源有限公司	广东省梅州市兴宁市新陂镇茅塘村大窝里1号	重点监管对象	廖科峰, 何军	梅州市	兴宁市	2023-11-20 10:42:08	企业基本情况：兴宁康恒环保能源有限公司，地址位于广东省梅州市兴宁市新陂镇茅塘村大窝里1号，统一社会信用代码：91441481MA540ULQ8W，法定代表人：曾育坤。 现场检查情况：查阅该公司运行台帐，该公司废气处理设施正常运行。要求该公司加强日常管理，确保污染物达标排放及环境安全。	已完成	左方超	否	未发现问题
5	2023年第4季度	排污单位	兴宁市新丰新型建材有限公司	兴宁市新陂镇三新村塘肚里	重点监管对象	何军, 廖科峰	梅州市	兴宁市	2023-10-30 11:33:32	企业基本情况：兴宁市新丰新型建材有限公司，地址位于兴宁市新陂镇三新村塘肚里，统一社会信用代码：91441481MA4W43695X，法定代表人：李伟新。 现场检查情况：现场检查时，该公司正常生产，污染防治设施正常运转，按排污许可证要求，做好日常管理台账，进行自行监测，现场要求该公司加强日常管理，保障污染设施正常运转，做好日常巡查和运转台账，落实排污许可证要求，确保废水、废气正常处理和保障环境安全。	已完成	李伟新	否	未发现问题
6	2023年第4季度	排污单位	兴宁市大坪镇鸽池环保砖厂	兴宁市大坪镇鸽池村龙池	重点监管对象	何军, 廖科峰	梅州市	兴宁市	2023-11-15 11:27:29	企业基本情况：兴宁市大坪镇鸽池环保砖厂，地址位于兴宁市大坪镇鸽池村龙池，统一社会信用代码：92441481MA562HB09D，法定代表人：巫云峰。办有营业执照、环评和进行了竣工验收。 现场检查情况：现场检查时，该厂正常生产，该厂污染防治设施正常运转，按排污许可证要求，做好日常管理台账，进行自行监测，现场要求该厂加强日常管理，保障污染设施正常运转，做好日常巡查和运转台账，落实排污许可证要求，确保废水、废气正常处理和保障环境安全。	已完成	何建清	否	未发现问题